


PSM1-2-0



Описание PSM1-2-0

Электрические характеристики

Рабочий ток :0.1А

Рабочее напряжение :30В

Сопротивление изолятора : не менее 100МоМ

Сопротивление контакта : 0,1 оМ

Предельное напряжение: 125 В АС в теч 1 мин

Эксплуатационные характеристики

Допустимые температуры : от -25 С до + 65 С

Усилие : 150 гр

Число циклов: не менее 50000