


Схема MW-4S



Описание MW-4S

Количество контактов	A, мм	B, мм
2	8	2
3	10	4
4	12	6
5	14	8
6	16	10
7	18	12
8	20	14
9	22	16
10	24	18
11	26	20
12	28	22
13	30	24
14	32	26
15	34	28
16	36	30

Ответная часть:

Гнездо на кабель MU-xF

Материал

Контакты: фосф.бронза, покрытая оловом

Изолятор: нейлон 66, усиленный стекловолокном UL-94V-O

Электрические характеристики

Предельный ток: 2 А (на контакт)

Предельное напряжение: 800 В AC в течение 1 мин.

Сопротивление изолятора: не менее 1000 МОм

Сопротивление контакта: не более 10^{-3} Ом

Эксплуатационные характеристики

Допустимые температуры: от -25 до +85 °C